点検記録簿

年月日	点検等の実施状況と講じた処置						水質検査
	廃棄物の流出等	囲いや立札	主要構造設備	雨水側溝等	鼠族・昆虫等	その他	計画に従った実施、基準超過した場合、県への連絡
	廃棄物の飛散・流出がないこと	みだりに人が立ち入れず、立札(記載事項が適切)が設置されていること	損傷等がないこと	埋立地への地表水流入防止のため開きょう等の清掃等	必要に応じ駆除等	ガス発生、火災防止等への対応、その他管理上必要な点検等	
R3.4.14	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.5.19	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.6.9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.7.14	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.8.25	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.9.15	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.10.13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.11.10	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R3.12.8	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R4.1.12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R4.2.9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
R4.3.9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし